

附件 3

建设项目职业病防护设施“三同时”工作公示信息表

项目名称	年产 2000t 丙烯酸磁漆、1000t 丙烯酸硝基磁漆、2000t 水性涂料生产线安全提升技改项目		
项目地址	浙江省台州市仙居县福应街道办事处杨府现代工业集聚区东三路		
项目性质	新建 ☐ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐		
项目负责人	何雪皎	联系电话	13968565638
公示信息类别	职业病危害预评价 ☒ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☐		
评价报告编制单位	浙江鑫泰检测技术有限公司	联系人及联系电话	胡秀锋 13058601307
职业病防护设施设计单位	/	联系人及联系电话	/

制表人：胡秀锋 制表日期：2025 年 9 月 30 日 联系电话：13058601307

【★注：建设单位应当在评审（验收）完成之日起 20 日内进行信息公布】

《仙居县鸿润涂料有限公司年产 2000t 丙烯酸磁漆、1000t 丙烯酸硝基磁漆、2000t 水性涂料生产线安全提升技改项目职业病危害预评价报告》专家审查意见

按照《职业病防治法》和《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》等要求，仙居县鸿润涂料有限公司于 2025 年 09 月 28 日组织有关专家（专家名单附后）对 XTZY25009《仙居县鸿润涂料有限公司年产 2000t 丙烯酸磁漆、1000t 丙烯酸硝基磁漆、2000t 水性涂料生产线安全提升技改项目职业病危害预评价报告》（以下简称《评价报告》）进行了审查。专家组听取了建设单位和评价单位对该项目的概况及《评价报告》主要内容的介绍，经充分、认真地讨论，形成如下审查意见：

一、技术审查意见：

1. 《评价报告》编制符合《中华人民共和国职业病防治法》及相关法律、法规、标准、规范的要求；
2. 《评价报告》对该项目职业病危害因素及对劳动者健康危害程度的分析与评价全面、客观、准确；
3. 《评价报告》对该项目职业病危害类型判定准确；
4. 《评价报告》对拟设置的职业病防护设施和个体防护用品分析与评价基本正确；
5. 《评价报告》对职业卫生管理机构和职业卫生管理人员配置及有关制度建设的建议符合要求；
6. 《评价报告》提出的职业病防护措施和建议合理、可行，符合相关标准、规范要求；
7. 《评价报告》结论正确。

二、专家组意见：

1. 补充完善本项目技改提升、工程利旧及原职业卫生管理现状的调查分析；
2. 补充类比小结，补充类比项目二甲苯超标原因分析，提出拟建项目的补充措施建议；
3. 补充本项目无尘投料器、水帘喷漆柜工作原理描述；
4. 细化液体打料间拟采取防毒设施/措施的分析与评价；
5. 细化高速分散、调漆、过滤后出渣、包装等岗位拟采取防毒设施/措施的分析与评价。

三、审查结论：

评价单位应根据专家组意见对《评价报告》进行修改，修改后的《评价报告》需经专家组组长签名确认通过。

专家组组长： 尹灵宇

专家组成员： 胡勇 胡英

《仙居县鸿润涂料有限公司年产 2000t 丙烯酸磁漆、1000t 丙烯酸硝基磁漆、2000t 水性涂料生产线安全提升技改项目职业病危害预评价报告》审查专家名单

项目名称：仙居县鸿润涂料有限公司年产 2000t 丙烯酸磁漆、1000t 丙烯酸硝基磁漆、2000t 水性涂料生产线安全提升技改项目

评价报告名称：《仙居县鸿润涂料有限公司年产 2000t 丙烯酸磁漆、1000t 丙烯酸硝基磁漆、2000t 水性涂料生产线安全提升技改项目职业病危害预评价报告》

评价报告书编号：XTZY25009

评价单位：浙江鑫泰检测技术有限公司

项目负责人：胡秀锋

审查时间：2025 年 09 月 28 日

审查地点：浙江鑫泰检测技术有限公司会议室

姓 名	单 位	职 称
尹灵富	台州市疾控中心	高级工程师
胡勇	浙江省疾控中心	工程师
尹月英	临海市疾控中心	主任医师

专家组组长：尹灵富

《仙居县鸿润涂料有限公司年产 2000t 丙烯酸磁漆、1000t 丙烯酸硝基磁漆、2000t 水性涂料生产线安全提升技改项目职业病危害预评价报告》专家审查意见修改说明

仙居县鸿润涂料有限公司于 2025 年 9 月 28 日组织有关专家(专家名单附后)对 XTZY25009《仙居县鸿润涂料有限公司年产 2000t 丙烯酸磁漆、1000t 丙烯酸硝基磁漆、2000t 水性涂料生产线安全提升技改项目职业病危害预评价报告》(以下简称《评价报告》)进行了审查。专家听取了建设单位对该项目概况的介绍和评价单位对《评价报告》的汇报。经充分细致的讨论,提出了对该《评价报告》的审查意见。根据专家的审查意见,评价单位对该《评价报告》进行了修改,修改结果如下:

序号	专家意见	修改说明	正稿页码
1	补充完善本项目技改提升、工程利旧及原职业卫生管理现状的调查分析	已修改, 补充完善本项目技改提升、工程利旧及原职业卫生管理现状的调查分析	第 17 页
2	补充类比小结, 补充类比项目二甲苯超标原因分析, 提出拟建项目的补充措施建议	已修改, 补充类比小结, 补充类比项目二甲苯超标原因分析, 提出拟建项目的补充措施建议	第 71 页
3	补充本项目无尘投料器、水帘喷漆柜工作原理描述	已修改, 补充本项目无尘投料器、水帘喷漆柜工作原理描述	第 95-96 页
4	细化液体打料间拟采取防毒设施/措施的分析与评价	已修改, 细化液体打料间拟采取防毒设施/措施的分析与评价	第 95 页
5	细化高速分散、调漆、过滤后出渣、包装等岗位拟采取防毒设施/措施的分析与评价	已修改, 细化高速分散、调漆、过滤后出渣、包装等岗位拟采取防毒设施/措施的分析与评价	第 95-96 页

浙江鑫泰检测技术有限公司

2025 年 9 月 30 日

专家组组长复核意见: 已按专家意见修改

专家组组长签名: 尹录富

2025 年 9 月 30 日